

114年1月23日

內政部新聞資料

■新聞稿 1 則 背景資料 份 照片
■請立即發布 請於 年 月 日發布

發稿單位：消防署
聯絡人：簡萬瑤副署長
行動電話：0921-835-607
發言人室：楊雅婷科長
行動電話：0928-837-496

0121 嘉義大埔地震 地方快速救援

內政部：持續精進震災演練 與地方共同強化震災應變量能

內政部今(23)日於行政院會報告「0121 嘉義大埔地震災情及應變處置報告」，部長劉世芳表示，震後內政部消防署第一時間即成立緊急應變小組，並向各部會及地方政府進行橫向與縱向連繫，蒐集掌握災情狀況。這次地震雖對臺南市及嘉義縣等地造成較大災情，不過地方政府皆未向中央請求支援，而是自行獨立完成救援、疏散等應變工作，有效減低人命傷亡，也見證內政部自 107 年開始每年透過國家防災日分北中南東等區域，結合跨部會、地方政府及民間資源量能，共同辦理大規模震災救援動員演練的成效，未來內政部也會與民眾共同打拼合作，齊心協力讓國內震災應變、搶救、復原與災民的照護等各項工作更為提升。

劉世芳說明，0121 嘉義大埔地震全臺有感，消防署成立的緊急應變小組，在第一時間就掌握到各地鐵路、道路、設施均無傳出重大災情，國搜中心並於 21 日早上 7 時派遣空勤總隊直升機於小港機場起飛，針對高雄市甲仙區、臺南市楠西區、嘉義縣大埔鄉、曾文水庫及南化水庫等重點地區，進一步確認未發現特別重大災情，另臺南市玉井區台 3 線 371K+516 處(竹圍橋)，南下線伸縮縫處路面破裂封閉，已於 21 日 4 時排除，臺東縣海端鄉台 20 線 172K+000 (利稻路段)邊坡坍方，

道路阻斷，已於 21 日 15 時搶通，高雄市甲仙區台 29 臨 11 線便道 7K+500 (錫安山路段) 邊坡零星落石，道路阻斷，都已在 21 日 8 時開放通行。

另震央附近的臺南市、嘉義縣則傳出部分災情，在臺南市部分，楠西區民族路平房倒塌導致 11 人受困、玉井區仁愛街大樓結構不穩疏散 9 戶 17 人、零星因電梯及房門損毀導致 7 人受困等，由臺南市政府消防局立即派遣人車進行搶救，皆已全數脫困，並於地震當下就完成建築物受困災情的搜救。另外，嘉義縣大埔鄉西興村曾文水庫往三腳石方向的產業道路，震後因大面積山體滑動阻斷道路無法通行，該村 20 人受困，21 日 9 時 30 分完成搶通，無人員受困受傷，截至 1 月 22 日 14 時止，這次 0121 嘉義大埔地震共計造成全臺 50 名民眾受傷就醫。

劉世芳指出，有關嘉南建物受損部分，國土署已協助調度土木與結構技師執行建物緊急鑑定評估，對於張貼紅黃單建物，國土署也將比照 113 年 0403 震災作法專案方式協助，臺南市建物復原經費若有不足，國土署將再與臺南市政府溝通協調，至於災民安置，則請臺南市啟動開口合約因應處置。

劉世芳最後提醒，大規模地震發生後餘震將持續不斷，呼籲民眾接獲強震即時警報或感受劇烈搖晃時，應立即採取「趴下、掩護、穩住」防震三步驟，並於震後檢查房屋結構受損情況，以確保自身安全。此外，地震造成山區土石鬆動，崩塌風險大為提升，也請民眾暫時儘量減少進入山區活動，以安全為最優先考量。